

Flankeringshuler i Fortunfortets glacis

Betonkonstruktionen på billedet blev delvist udgravet af Kroppedal Museum i 2006 i forbindelse med udgravningsarbejder på Fortunfortet, der bl.a. omfattede udgravning af stensprængkappen langs fortets strubefacade.


Den gang vidste vi ikke hvilken funktion betonkonstruktionen oprindeligt havde.

Nu er det formentlig opklaret, idet vi har fundet to tegninger på Rigsarkivet, der viser opbygningen af Fortunfortets nærforsvar under 1. verdenskrig samt detaljerne for en flankeringshule i Fortunfortets glacis.

Der var under 1. verdenskrig i alt anlagt 11 flankeringshuler i Fortunfortets glacis.



Tegning fra Rigsarkivet, der viser Fortunfortets nærforsvar under 1. verdenskrig, herunder placeringen af de 11 flankeringshuler. Placeringen af den delvist udgravede flankeringshule er markeret på tegningen.



Tegning fra Rigsarkivet af en flankeringshule i Fortunfortets glacis.

